

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО «ЦДМШ»
Даровская М.Г.
" 29 марта 2023 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование объекта

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центральная детская музыкальная школа города Южно-Сахалинска»

1.2. Адрес объекта

693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Невельская, 47

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 2323,0 кв. м
- часть здания — этажей (или на — этаже), — кв. м
- наличие прилегающего земельного участка да, 4307,0 кв. м

1.4. Год постройки здания 2016 г, последнего капитального ремонта —

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

- текущего ремонта июнь-июль 2023 г;
- капитального ремонта —

Сведения об организации, расположенной на объекте.

1.6. Название учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центральная детская музыкальная школа города Южно-Сахалинска»
(МБУДО «ЦДМШ»)

**1.7. Юридический адрес учреждения 693000, г. Южно-Сахалинск, ул.
Невельская, 47**

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности государственная

1.10. Территориальная принадлежность муниципальная

1.11. Вышестоящая организация

Администрация города Южно-Сахалинска Департамент культуры и туризма

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина 172

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности образование

2.2. Виды оказываемых услуг дополнительное образование

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения

2.6. Плановая мощность: посещаемость, вместимость, пропускная способность 130 - 250 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрутный автобус №1, №4, №5, №7, №19, №20, №34, №63, №103, №189, №252 – остановка «Сквер им. И.Ф. Крузенштерна»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 260 м

3.2.2. Время движения (пешком) 5 – 7 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

3.2.7. Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
-------	---	--

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К,О,С,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К,О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К,О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,С,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К,О,Г,У)

** Указывается:

ДП-В – доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ – доступно условно,

ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

В результате обследования установлено, что данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ частично избирательно (для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках). Место для парковки автотранспортных средств расположено на расстоянии не далее 50 м, обозначено специальным знаком. На пути следования к объекту отсутствуют насыпные и крупноструктурные материалы.

Вход в здание оборудован надлежащими поручнями и пандусом, установлена кнопка вызова сотрудников ОСИ, первая и последняя ступени на лестнице, а также участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м

перед дверными проемами и входами на лестницы и пандус не имеют рифленые и/или контрастно окрашенные противоскользящие поверхности. Входная площадка оборудована навесом и водоотводом. Остекленная входная дверь имеет предупредительный знак для слабовидящих людей "Желтый круг".

Для передвижения между этажами на ОСИ имеются пассажирские лифты обозначенные специальными знаками. Для граждан, передвигающихся на креслах-каталках и с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата в полной доступности пути движения по зданию. Для инвалидов с нарушением зрения, доступность передвижения обеспечена при помощи, предупреждающих контрастных указателей для обозначения краевых ступеней лестничных маршей, тактильные напольные покрытия предназначенные для самостоятельного ориентирования в пространстве. Присутствует информационная мнемосхема для лиц с нарушением зрения, информационные вывески и вывески с названиями кабинетов, выполненные с применением шрифта Брайля.

Санитарно-гигиенические помещения, оборудованы специальной кабиной, где установлены опорные поручни у раковин и унитазов для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

На объекте отсутствует: тревожная кнопка вызова персонала в санитарно-гигиенических помещениях для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2023 – 2025 г.

в рамках исполнения плана мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп ОСИ

4.3. Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп ОСИ частично доступно

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «29» марта 2023г.

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «29» марта 2023г.

3. Решения Комиссии _____ от «29» марта 2023г.